

Dipl.-Ing. Robert Breder Dr.-Ing. Josef Hintner Dr.-Ing. Thomas Scherzinger Dr.-Ing. Rüdiger Wunsch

Sachverständige für Erd- und Grundbau nach Bauordnungsrecht

Prüfstelle nach RAP Stra 15, Fachgebiet A3

Ingenieurgruppe Geotechnik Breder · Hintner · Scherzinger · Wunsch Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure Lindenbergstraße 12 · D - 79199 Kirchzarten Tel. 0 7661/93 91 - 0 · Fax 076 61/93 9175 www.ingenieurgruppe-geotechnik.de

# Erschließung des Gewerbegebietes Neumatten Breisach-Oberrimsingen

- Geotechnischer Bericht -

Auftraggeber:

badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG

Zähringer Straße 338a

79108 Freiburg

**Unsere Auftragsnummer:** 

18214/W-Ma

Bearbeiter:

Herr Wunsch / Herr Madl

Ort, Datum:

Kirchzarten, 17. Dezember 2018/Ma-lö



# Inhaltsverzeichnis

1	Veranlassung	4
2	Unterlagen	4
<b>3</b> 3.1	Baugrund Baugrunderkundung	<b>5</b>
3.1.1 3.1.2 3.2	Geotechnische Untersuchungen Umwelttechnische Untersuchungen Geländeverlauf und Untergrundaufbau	5 5 5 6
3.3 3.4	Geotechnische / Umwelttechnische Einstufung und Bodenkennwerte Wasserverhältnisse	10 10
4	Geotechnische Beratung	10
4.1 4.2 4.3 4.4	Allgemeine Geotechnische Randbedingungen Baumaßnahme Verkehrsflächen Allgemeine Angaben zum Hochbau	10 11 11 12
4.5 4.6 4.6.1 4.6.2	Versickerung von Niederschlagswasser Verwendung des Aushubmaterials Geotechnische Hinweise Umwelttechnische / Abfalltechnische Hinweise	13 14 14 14
5	Schlussbemerkungen	16



# **Anlagenverzeichnis**

- 1 Lageplan
- 2 Ergebnisse der Baugrunderkundung
- 3 Laborversuche
  - 3.1 Tabellarische Zusammenstellung
  - 3.2 Korngrößenverteilungen
- 4 Maßgebende Angaben zu Homogenbereichen und Bodenkenngrößen
  - 4.1 Maßgebende Angaben zu Bodenschichten/Homogenbereichen
  - 4.2 Maßgebende Angaben zu Bodenkenngrößen (charakteristische Werte)
- 5 Ermittlung der Wasserdurchlässigkeit

# **Anhang**

- A Unterlagen zur orientierenden Schadstoffuntersuchung (Aufsteller: solum büro für boden + geologie, Freiburg)
- B Allgemeine Hinweise für den Umgang mit Erdaushub (Aufsteller: solum büro für boden + geologie, Freiburg)



#### 1 Veranlassung

Die badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG plant die Erschließung des Gewerbegebietes "Neumatten" in Breisach-Oberrimsingen. Die Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten, wurde durch den Planer auf Grundlage des Angebotes vom 15.09.2018 beauftragt, für die geplante Erschließung geotechnische Leistungen zu erbringen. Eine orientierende Schadstoffuntersuchung wurde im Nachgang ergänzend beauftragt. Die umwelttechnischen Leistungen wurden von solum, büro für boden + geologie, Freiburg, erbracht.

#### 2 Unterlagen

- badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG, Freiburg:
  - ▶ [U1] Lageplan, M 1 : 5.000, vom 04.07.2018, Aufsteller: fsp Stadtplanung, Freiburg
  - ▶ [U2] Höhen der Bohransatzpunkte, per Mail am 25.10.2018 erhalten
  - [U3] Angaben zu Belastungsklassen nach RStO, telefonisch am 03.12.2018 erhalten.
- solum büro für boden + geologie, Freiburg:
  - [U4] Orientierende Schadstoffuntersuchung, per E-Mail vom 11.12.2018, s. Anhänge
     A + B
- Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten:
  - , [U5] geotechnische Berichte zu Bauvorhaben in der näheren Umgebung
  - [U6] allgemeine geotechnische Unterlagen aus unserem Archiv (z. B. geologische und hydrogeol. Karten)



#### 3 Baugrund

#### 3.1 Baugrunderkundung

#### 3.1.1 Geotechnische Untersuchungen

Vor Erkundung des Baugrundes wurden die Unterlagen aus dem Archiv der Ingenieurgruppe Geotechnik ausgewertet.

Der Schichtenaufbau wurde am 26.10. und 22.11.2018 stichprobenartig durch sechs 1,0 m bis 2,0 m tiefe Kleinrammkernbohrungen (d = 40 - 80 mm) erkundet. Ergänzend wurde eine Sondierung mit der Schweren Rammsonde DPH-15 bis in 6,0 m Tiefe zur Ermittlung der Lagerungsdichte der überwiegend körnigen Erdstoffe und in Hinblick auf einen flächenhafteren bzw. tiefer reichenden Baugrundaufschluss durchgeführt. Die Bohrungen wurden nach geologischen und bodenmechanischen Kriterien in Anlehnung an EN ISO 14688 bzw. 14689 (Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden bzw. Fels) aufgenommen. Die Ansatzpunkte der Bohrungen und der Sondierung wurden nach Lage und Höhe im Gelände eingemessen [U2].

Im Lageplan der Anlage 1 sind die Ansatzpunkte der Untergrundaufschlüsse angegeben. Die Erkundungsergebnisse sind im Anlagenteil 2 dargestellt.

Die Sondierung wurde zu einer bauzeitlichen Grundwassermessstelle ausgebaut.

#### 3.1.2 Umwelttechnische Untersuchungen

Aus den entnommenen Proben wurden durch solum, büro für boden und geologie, Freiburg, entsprechende Mischproben erstellt, um die orientierende Schadstoffuntersuchung vorzunehmen (siehe Anhang A).

Eine historische Recherche für den Planungsbereich wurde nicht durchgeführt. Hinsichtlich der Zusammensetzung und der schadstofftechnischen Einstufung können folgende Schichten unterschieden werden (detaillierte Schichtbeschreibung, s. Kapitel 3.2):



Tabelle 1: Probenmanagement (Verzeichnis der Analyseproben)

Homogen- bereich	Material*	Probe	Tiefe [m]	Bezeichnung Einzelproben	Analysen- umfang
	Bituminös	P1	0,00-0,26	BS2-1; 0,00- 0,26	
Schwarzdecke	Bituminös	P2	0,00-0,17	BS6-1a: 0,00- 0,17	PAK
	Teerhaltig	P3	0,17-0,26	BS6-1b: 0,17- 0,26	
	Kies, sandig, schwach schluffig	P4	0,30-0,70	BS2-2; 0,30- 0,70	PAK
Tragschicht	Kies, sandig, schwach schluffig	P5	0,30-0,45	BS6-2; 0,30- 0,45	FAR
Decklage	Schluff, sandig, schwach kiesig	P6	0,55-1,00	BS6-3; 0,55- 1,00	PAK

<sup>\*</sup>Genaue Beschreibung der Substrate siehe Geotechnischer Bericht

Die Einstufung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse erfolgt nach folgenden Schriften:

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, BBodSchV), Berlin 1999
- Umweltministerium Baden-Württemberg (Hrsg): Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden), Stuttgart, 2007
- Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (Hrsg.): Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial (Dihlmann, RC-Erlass), Stuttgart 2004
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau (RuVA-STB 01, Fassung 2005), Bonn 2004
- Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (Hrsg.): Zuordnung von Abfällen zu Abfallarten aus Spiegeleinträgen, vorläufige Vollzugshinweise, Stuttgart 2006

#### 3.2 Geländeverlauf und Untergrundaufbau

Das Bauvorhaben liegt in vergleichsweise flachem Gelände am südwestlichen Ortsrand von Oberrimsingen und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Es wird nach Westen und Osten von der K 4932 und der K 4931 und nach Süden von Ackerflächen begrenzt.



Der geologischen Karte, Blatt 8011, zufolge wird der Untergrund im Projektareal von einer geringmächtigen, feinkörnigen Decklage, welche die im Untergrund vorhandenen Rheinkiese überlagert, aufgebaut.

Es wurden Bohrungen und Sondierungen im freien Feld und zwei Bohrungen im Straßenbereich durchgeführt. Daher werden die Untersuchungsbereiche im Folgenden getrennt behandelt.

Das aus den Baugrundaufschlüssen abgeleitete Baugrundmodell ist im Anlagenteil 2 dargestellt. In den Aufschlüssen wurde folgender Aufbau von Bodenschichten/Homogenbereichen festgestellt:

#### Straßenbereich:

#### Schwarzdecke:

Schichtunterkante: ca. 0,2 bis 0,3 m u. GOF

Verbreitung: im Straßenbereich, in BS 2 und BS 6

Umwelttechnische Beurtei- Schwar

lung:

Schwarzdeckenproben wurden einzeln untersucht. Die Schwarzdecke bei BS 2 (Probe P1) wird als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse Vwk A klassifiziert und nach RC-Erlass (Dihlmann 2004) mit Z1.1 eingestuft.

In Bohrung BS6 wurde ein zweigeteilter Aufbau angetroffen. Die obere Schicht (0,0-0,17m) der Schwarzdecke bei BS 6 (Probe P2) wird als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse Vwk A klassifiziert und nach RC-Erlass (Dihlmann 2004) mit Z1.1 eingestuft.

Die untere Schicht (0,17-0,26m) der Schwarzdecke bei BS 6 (Probe P3) wird auf Grund des PAK-Gehaltes von 2.400mg/kg als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse Vwk B bzw. C – Ausbaustoff mit teer-/pechtypischen Bestandteilen klassifiziert und nach RC- Erlass (Dihlmann 2004) mit >Z2 eingestuft. Es handelt sich um besonders überwachungs-bedürftiger Abfall. Umweltgefährdungen sind möglich, ggf. sind Arbeitsschutzmaßnahmen vorzusehen.



Tragschicht:

Schichtunterkante: ca. 0,5 bis 1,0 m u. GOF

Verbreitung: im Straßenbereich, in BS 2 und BS 6

Zusammensetzung: Kies, sandig, schwach schluffig

Farbe: grau, schwarz

Umwelttechnische Beurtei-

lung:

Die Tragschicht in BS2 (Probe P4) weist keine Belastung auf und ist gemäß RC-Erlass (Dihlmann 2004)

als Z1.1 einzustufen. Umweltgefährdungen sind nicht

anzunehmen.

Das Tragschichtmaterial aus B6 ist aufgrund des PAK Gehaltes von 60mg/kg gemäß RC-Erlass (Dihlmann 2004) als >Z2 einzustufen Umweltgefährdungen sind

möglich.

Decklage

Schichtunterkante: nicht festgestellt, tiefer als 1,0 m u. GOF Verbreitung: im Straßenbereich in BS 6 angetroffen

Zusammensetzung: Schluff, sandig, schwach kiesig

Farbe: braun

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist sehr wasser- und frostempfindlich

(Frostempfindlichkeitsklasse F3 nach ZTVE-StB17).

Umwelttechnische Beurtei-

lung:

Die Decklage unter der teerhaltigen Schwarzdecke/Tragschicht (BS6) wurde auf PAK untersucht. Gem. VwV-Boden wird das Material der Probe P6 als Z1.2 eingestuft. Umweltgefährdungen sind nicht auszuschließen. Hinweis: Vor einer Verwertung des Materials sollten noch die Schwermetallgehalte untersucht werden, da der Standort sich im "Belastungsgebiet

historischer Bergbau" befindet.

#### Feld:

#### Mutterboden/Oberboden

Schichtunterkante: ca. 0,2 bis 0,3 m u. GOF



Auffüllung

Schichtunterkante: ca. 0,6 m u. GOF

Verbreitung: nur in BS 4 angetroffen

Zusammensetzung: Kies und Schluff, sandig; enthält Ziegelbruchstücke

Lagerungsdichte/Konsistenz: locker bzw. steif

Farbe: braun

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist sehr wasser- und frostempfindlich

(Frostempfindlichkeitsklasse F3 nach ZTVE-StB17.

Umwelttechnische Beurtei-

keine Untersuchung durchgeführt.

lung:

Decklage

Schichtunterkante: ca. 1,25 m u. GOF

Verbreitung: nur in BS 1 angetroffen

Zusammensetzung: Schluff, schwach sandig, schwach tonig bis tonig, ein-

zelne Kiese

Konsistenz: halbfest braun, grau

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist sehr wasser- und frostempfindlich

(Frostempfindlichkeitsklasse F3 nach ZTVE-StB17).

Umwelttechnische Beurtei-

keine Untersuchung durchgeführt.

lung:

Rheinkiese

Schichtunterkante: nicht festgestellt, tiefer als 6,0 m u. GOF

Zusammensetzung: Kies, sandig, im Schichtoberen schwach schluffig bis

schluffig, lokal schwach tonig

Lagerungsdichte: locker bis mitteldicht

Farbe: grau

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist gering bis sehr wasser- und frostem-

pfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F1 - F3 nach

ZTVE-StB17).

Umwelttechnische Beurtei- keine Untersuchung durchgeführt, da kein Schad-

lung: stoffverdacht.



#### 3.3 Geotechnische / Umwelttechnische Einstufung und Bodenkennwerte

Bei der Ausschreibung der Erdarbeiten kann von der Beschreibung in Kapitel 3.2 und der Einstufung in Anlage 3.1 ausgegangen werden.

Bei erdstatischen Berechnungen kann von den in der Anlage 3.2 angegebenen mittleren charakteristischen Bodenkennwerten ausgegangen werden.

#### 3.4 Wasserverhältnisse

Allgemeine Angaben zu den Grundwasserverhältnissen: Im Untersuchungsbereich ist ein zusammenhängender Grundwasserspiegel (GWS) ausgebildet, dessen Grundwasserleiter die durchlässigen Rheinkiese sind. In der künstlichen Auffüllung und der bindigen Decklage können zudem Schichtwässer vorhanden sein. Nach dem Grundwassergleichenplan für den Raum Colmar - Freiburg (Hrsg. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1999) strömt das Grundwasser etwa in nordwestlicher Richtung mit einem Gefälle von rund 0,8 % mit einem Flurabstand von ca. 6 m bei MW – Verhältnissen.

**Festgestellter Grundwasserstand:** In der bauzeitlichen Grundwassermessstelle wurde am 26.10.2018 und am 22.11.2018 in einer Tiefe von 5,79 m u. GOF kein Wasser angetroffen.

# 4 Geotechnische Beratung

#### 4.1 Allgemeine Geotechnische Randbedingungen

Das geplante Neubaugebiet befindet sich in einem überwiegend ebenen Gelände, war bislang unbebaut und wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Der Untergrund wird unter einem ca. 0,2 bis 0,3 m dicken Oberboden (Mutterboden) von Rheinkiesen aufgebaut, die i. A. als wenig wasser- und frostempfindlich und gut tragfähig zu bezeichnen sind. Im Schichtoberen können die Rheinkiese erhöhte Feinkorngehalte aufweisen und infolge dessen mittel bis sehr wasser- und frostempfindlich sein. Lokal ist eine bindige Decklage mit vergleichsweise geringer Scherfestigkeit sowie verhältnismäßig starker Zusammendrückbarkeit vorhanden, die als stark wasser- und frostempfindlich und gering wasserdurchlässig einzustufen ist. In den Rheinkiesen ist in größerer Tiefe ein zusammenhängender Grundwasserhorizont vorhanden (s. o.). Nach länger anhaltender feuchter Witterung ist insbesondere in den bindigen Böden der Decklage mit Stau- und Schichtwasser zu rechnen.



An der Nordwest- und Ostseite des Neubaugebietes sind Straßen vorhanden. Dementsprechend sind dort Schwarzdecken und Tragschichten, die der Baugrunderkundung zufolge auf der Decklage angelegt wurden, vorhanden.

#### 4.2 Baumaßnahme

Das Neubaugebiet "Neumatten" soll ohne innere Erschließung (d. h. kein Neubau von Kanälen und Leitungen) erschlossen werden. Nach Angaben des Planers können die geplanten Verkehrsflächen den Belastungsklassen Bk 1,0 und 3,2 zugeordnet werden [U3].

#### 4.3 Verkehrsflächen

**Allgemeines:** Verkehrsflächen sind grundsätzlich gem. den Vorgaben der RStO 12 und der ZTVE-StB 17 herzustellen. Nach Angaben des Planers sind die geplanten Verkehrsflächen den Belastungsklassen Bk 3,2 und 1,0 zuzuordnen [U3].

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: Nach Abschieben des Mutterbodens sind im Planum (UK Frostschutz-/Tragschicht) bindige Erdstoffe der Decklage sowie verschluffte Rheinkiese vorhanden. Entsprechend RStO 12 beträgt die erforderliche Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus (ab OK Verkehrsfläche) unter Berücksichtigung u. a. einer Frostempfindlichkeitsklasse F3 (nach ZTVE-StB 17) und einer Frosteinwirkungszone I für die Belastungsklassen Bk 3,2 und Bk 1,0: d<sub>Frost</sub> = 0,60 m. Die Dicke der Frostschutzschicht ergibt sich dann zunächst in Abhängigkeit der gewählten Bauweise nach den Tafeln 1 bis 3 der RStO.

Unterbau (Bodenaustausch): Sofern im Planum bindige Erdstoffe der Decklage vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass die nach RStO 12 auf dem Planum geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \geq 45$  MN/m² (Verformungsmodul bei Wiederbelastung beim Plattendruckversuch) auch durch Nachverdichtung nicht erreicht wird, weshalb unterhalb der Frostschutz /Tragschicht ein Bodenaustausch aus geeigneten körnigen, weit gestuften und gut verdichtbaren Materialien erforderlich ist (Kies-Sand-Gemische, z. B. der Art GW nach DIN 18196). Bei Annahme eines Wertes  $E_{V2} \geq 10$  MN/m² auf dem Planum kann zunächst für eine Vordimensionierung/Kostenschätzung von einer Dicke des Bodenaustauschs von ca. 0,40 m bzw. bis auf die unterlagernden Kiese, sofern diese zuvor erreicht werden, ausgegangen werden, was im Zuge der Baumaßnahme auf der Grundlage von auf dem Planum durchzuführender statischer Plattendruckversuche (nach DIN 18134) zu überprüfen ist.



Sind im Planum die verschlufften Rheinkiese vorhanden, kann davon ausgegangen werden, dass die nach RStO 12 auf dem Planum geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \geq 45$  MN/m² durch Nachverdichtung erreicht wird. Dies ist vorab durch auf dem Planum auszuführenden statischen Lastplattendruckversuchen gemäß DIN 18134 zu überprüfen.

**Planum:** Die Böden der Decklage sind witterungs- und frostempfindlich, weshalb die Aushubsohlen nur in kleinen, der Witterung angepassten Abschnitten freizulegen und umgehend mit o. g. Bodenaustausch zu schützen ist. Die mechanische Filterfestigkeit zwischen den Böden der Decklage im Aushubplanum und der darüber liegenden Schicht muss gewährleistet sein. Hierzu müssen mindestens die unteren 15 cm des Bodenersatzes bzw. der Tragschicht aus sandreichem Material (Sandanteil d  $\leq$  2 mm:  $\geq$  25 M.-%) bestehen. Bei geringeren Sandanteilen ist ein geotextiles Trennvlies einzubauen.

Das Planum darf nicht mit schweren Baufahrzeugen oder Radfahrzeugen befahren werden; ggf. sind entsprechende Baustraßen anzulegen.

**Entwässerung der Tragschicht:** In die Frostschutz-/Tragschicht einsickerndes Niederschlagswasser kann sich im Planum auf den nur wenig durchlässigen Erdstoffen aufstauen. Der Oberbau ist deshalb durch geeignete Maßnahmen zu entwässern.

#### 4.4 Allgemeine Angaben zum Hochbau

Untergrund: Bei nicht unterkellerten Gebäuden können je nach Lage im Baugebiet im Einflussbereich der Gründung die bindigen Erdstoffe der Decklage mit geringer bis mittlerer Tragfähigkeit und mittlerer bis großer Zusammendrückbarkeit oder die feinkornreichen Rheinkiese mit guter Tragfähigkeit vorhanden sein. Bei unterkellerten Gebäuden sind im Einflussbereich der Gründung die gut tragfähigen Rheinkiese vorhanden.

Wasserverhältnisse: Im Einflussbereich von üblichen einfach unterkellerten Gebäuden ist kein zusammenhängender Grundwasserspiegel vorhanden. Allerdings ist mit dem Auftreten von Schicht-, Stau- und Sickerwasser auf bereichsweise gering durchlässigem Untergrund zu rechnen, daher ist eine entsprechende Abdichtung nach DIN 18533-1:2017-07 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Teil 1) erforderlich.

**Gründung:** Nicht unterkellerte Gebäude können im Baugebiet flach auf Einzel- und Streifenfundamenten bzw. einer Bodenplatte ggf. in Verbindung mit einem Bodenaustausch gegründet werden. Sind Unterkellerungen vorgesehen, empfiehlt sich aufgrund der erforderlichen Abdichtung die Gründung auf einer tragenden Bodenplatte.



Die hier gemachten Angaben sind allgemeiner und orientierender Art und ersetzen nicht eine gezielte geotechnische Erkundung und Beratung für einzelne Bauvorhaben.

#### 4.5 Versickerung von Niederschlagswasser

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, April 2005) sind Schichten des Untergrundes für eine technische Versickerung geeignet, wenn der Durchlässigkeitsbeiwert der Schicht bei Wassersättigung im Bereich zwischen 1 • 10<sup>-3</sup> bis 1 • 10<sup>-6</sup> m/s liegt.

Die schwach bindigen bis bindigen Erdstoffe der Decklage sind nicht ausreichend wasserdurchlässig, weshalb in diesen Erdstoffen keine technische Versickerung möglich ist.

Aus den Sieblinien der Kiessandproben (vgl. Anlage 3.2) wurden mit Hilfe der Kozeny/Carman-Gleichung Durchlässigkeitsbeiwerte für gesättigte Verhältnisse von ca.  $k_f = 3,09 \cdot 10^{-5}$  bis  $2,83 \cdot 10^{-5}$  m/s ermittelt. Diese Werte sind entsprechend DWA-A 138 um den Faktor 5 abgemindert.

Anhand der Auswertung der Korngrößenverteilung wird für die Dimensionierung von Versickerungsanlagen ein **Bemessungswert**  $\mathbf{k_f} = 1 \cdot 10^{-5}$  m/s für die gesättigte Zone festgelegt. Dieser Wert wird bei einer Dimensionierung nach DWA-A 138 um den Faktor 2 abgemindert, um die i. d. R. bei einer Versickerung vorherrschenden "ungesättigten" Verhältnisse zu berücksichtigen.

Es ist ersichtlich, dass die Rheinkiese für eine technische Versickerung geeignet sind. Die Sickerpackungen (s. u.) müssen mindestens 1,0 m in diese Schicht einbinden, da die Kiese im Schichtoberen höhere Feinkorngehalte aufweisen können. Der o. g. Bemessungs-k<sub>f</sub>-Wert ist spätestens beim Bau der Versickerungsanlage im unmittelbaren Versickerungsbereich durch Versickerungsversuche zu überprüfen.

Zur Gewährleistung einer ausreichend sicheren Versickerungsleistung ist es erforderlich, die Versickerungsanlage hydraulisch wirksam und mechanisch filterfest über Sickerpackungen o. ä. an die "sauberen" Kiessande anzuschließen (Verfüllung der Sickerpackungen z. B. mit sauberem Sand (DIN 18196: SE) oder – bei seitlicher Anordnung eines geotextilen Trennvlieses im Bereich der bindigen/gemischtkörnigen Decklage – mit einem feinen



Kies/Splitt 2/5 mm). Im Sickerweg dürfen keine Vliese angeordnet werden. Die Sohle der Sickerpackungen darf nicht verdichtet werden.

Bezüglich der Planung, der Dimensionierung und dem Bau von Versickerungsanlagen wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 verwiesen.

#### 4.6 Verwendung des Aushubmaterials

#### 4.6.1 Geotechnische Hinweise

Bei den Erdarbeiten fallen i. W. Rheinkiese an, die oberflächlich bei erhöhtem Feinkorngehalt als wasser- und frostempfindlich zu bezeichnen sind und daher nur für untergeordnete Schüttungen wiederverwendet werden dürfen. Saubere, feinkornarme Rheinkiese in größeren Tiefen können auch für qualifizierte Schüttungen wiederverwendet werden. Lokal sind Erdstoffe der bindigen Decklage vorhanden, die als stark wasser- und frostempfindlich einzustufen sind und ohne weitere Aufbereitung nur für untergeordnete Schüttungen wiederverwendet werden dürfen.

#### 4.6.2 Umwelttechnische / Abfalltechnische Hinweise

<u>Abfalltechnische Hinweise - Baustoffe</u>: Die beprobten Schwarzdecken und Tragschichten weisen stellenweise teerhaltige Inhaltsstoffe >Z2 nach RC-Erlass (Dihlmann 2004) auf.

Die Schwarzdecke der BS2 ist durchgängig bituminös und kann als Ausbauasphalt bzw. nach RC-Erlass (Dihlmann 2004) als Z1.1- Material verwertet werden.

In Bohrung BS6 wurde ein zweigeteilter Aufbau der Schwarzdecke angetroffen. Die obere Schicht (Probe P2, 0,0-0,17m) wird als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse Vwk A klassifiziert und nach RC- Erlass (Dihlmann 2004) mit Z1.1 eingestuft.

Die untere Schicht (0,17-0,26m) der Schwarzdecke bei BS 6 (Probe P3) wird auf Grund des PAK-Gehaltes von 2.400mg/kg als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse Vwk B bzw. C – Ausbaustoff mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen klassifiziert und nach RC-Erlass (Dihlmann 2004) mit >Z2 eingestuft. Eine deponietechnische Verwertung muss in Betracht gezogen werden. Das Material ist außerdem als gefährlicher Abfall einzustufen. Ggf. erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen sollten beachtet werden.



Ggf. ist es wirtschaftlich das bituminöse Schwarzdeckenmaterial abzufräsen. Es wird empfohlen die Ausdehnung der teerhaltigen Schwarzdecke durch zusätzliche Kernbohrungen abzugrenzen.

Die Tragschicht der BS2 (P4) kann unter den Einbaubedingungen Z1.1 nach RC-Erlass (Dihlmann 2004) innerhalb und außerhalb des Plangebietes wiederverwertet werden. Die hydrogeologischen Randbedingungen sind dabei zu beachten.

Die Tragschicht der BS6 (P5) kann nicht mehr wieder eingebaut werden, da eine Einstufung >Z2 vorliegt. Bei einer Schadstoffklassifikation >Z2 ist i.d.R. eine deponietechnische Verwertung erforderlich. Für diese sind in der Regel weitere Beprobungen (bspw. Haufwerksbeprobung) und Analysen (bspw. nach Deponieverordnung) notwendig.

<u>Abfalltechnische Hinweise – Boden:</u> Die Untersuchung der Homogenbereiche ergab Schadstoffbelastungen in der Größenordnung von Z1.2 nach VwV Boden. Bei der Weiterverwendung der ausgehobenen Erdstoffe sind die Ergebnisse der orientierenden Schadstoffuntersuchung (siehe Anhang A) wie folgt zu berücksichtigen:

#### Verwertung von Boden auf dem Baugrundstück

- Solange umweltrechtlich unbedenkliches Bodenmaterial auf der Baustelle verbleibt, ist es nicht als Abfall einzustufen. Solches Material ist vorrangig, auch zur Vermeidung erhöhter Verwertungskosten, auf der Baustelle zu verwerten.
- Bei einer Verwendung innerhalb des Plangebietes sollte grundsätzlich geprüft werden, ob aus umweltrechtlicher Sicht Beeinträchtigungen vorliegen.
- Hilfsweise können die im Rahmen dieser Untersuchung vorgenommenen Einstufungen nach Abfallrecht im Hinblick auf die Verwendung von Bodenmaterial auf der Baustelle wie folgt interpretiert werden: das Material bis zur Zuordnungsklasse Z1.2 (Probe 6) kann auf der Baustelle in Vergleichslage wieder verwendet werden. Der Mindestabstand zum höchsten zu erwartenden Grundwasser (HHW) sollte dabei eingehalten werden.

#### Verwertung von Boden außerhalb des Baugrundstücks

- Bodenmaterial, das aus planerischer Sicht nicht mehr benötigt wird und vom Baugrundstück abgefahren werden muss, ist als Abfall einzustufen.
- Aushub der Klassifikation Z1.2 kann in einem technischen Bauwerk, ggf. auch im offenen Einbau verwendet werden (Probe 6). Die Vorgaben der VwV Boden und des BBodSchG sind dabei zu berücksichtigen (bspw. muss im offenen Einbau eine mindestens 2m mächtige bindige Deckschicht zum Grundwasser hin vorhanden sein).



 Hinweis: Vor einer Verwertung des Materials außerhalb des Baugrundstückes sollten noch die Schwermetallgehalte untersucht werden, da der Standort sich im "Belastungsgebiet historischer Bergbau" befindet.

<u>Hinweise für die Ausschreibung:</u> In der Regel werden für die Entsorgung der Aushubmaterialien von Seiten des Entsorgungsunternehmers weitere Beprobungen (bspw. Haufwerksbeprobung) und Laboranalysen (bspw. nach Deponieverordnung) gefordert. Eine Abweichung von der bisherigen Einstufung kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Ausschreibung der Erdarbeiten sollten deshalb weitere Einstufungen innerhalb der Homogenbereiche massenmäßig oder als Zulageposition berücksichtigt werden.

Weitere Hinweise für den Umgang mit Erdaushub im Rahmen der Verwertung und für den Baubetrieb sind dem Anhang B zu entnehmen.

#### Hinweise zur Baubegleitung

• Da Material mit der Zuordnungsstufe >Z2 auftritt wird eine gutachterliche Betreuung der Baumaßnahme ausdrücklich empfohlen.


### 5 Schlussbemerkungen


Den Aussagen dieses Berichtes liegen die in Abschnitt 2 genannten Unterlagen zugrunde. Bei Planungsänderungen muss überprüft werden, ob die Aussagen auch noch für den geänderten Planungsstand zutreffend sind.

Madl

(Projektbearbeiter)

Dr. Wunsch (Projektleiter)





Zeichenerklärung:  BK Rammkernbohrung  BS Kleinrammkernbohrung  SCH Baggerschurf  RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15  w natürlicher Wassergehalt  I <sub>C</sub> Zustandszahl  c <sub>u</sub> Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)  GOF Geländesberkente	Sickerwasser Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand) Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe Wasserprobe mit Entnahmetiefe	Ingenieurgruppe Geotechnik Breder • Hintner • Scherzinger • Wunsch Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten Tel.: 07661 / 9391-0 Fax: 07661 / 9391-75 E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de  Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten Breisach-Oberrimsingen		INGENIEUR GRUPPE GEOTECHNIK : 18214/W-Ma
GOK Geländeoberkante  Datei: 18214-G-Anlage 2-1.bop		Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt A-A)	Datum:	17.12.2018/lö



Ingenieurgruppe Geotechnik Breder • Hintner • Scherzinger • Wunsch Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten Tel.: 07661 / 9391-0, Fax: 07661 / 9391-75

# Ergebnisse Baugrunderkundung

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten Breisach-Oberrimsingen

Anlage 2.2

Projekt-Nr.: 18214/W-Ma

17.12.2018/lö

Maßstab: --- / 1:50 Datum:

BS<sub>6</sub> Schwarzdecke 199,99 mNN GOF (schematisch) BS2 Schwarzdecke AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, schwach schluffig, grau 199,15 mNN . • 0 schwarz, erdfeucht SCHLUFF, sandig, schwach kiesig, braun, erdfeucht Schwarzdecke 0.26 AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, schwach schluffig, Tragschicht, °A grau, feucht Decklage 1.00 Auffüllung/Tragschicht

Zeichenerklärung:

BK Rammkernbohrung BS Kleinrammkernbohrung

SCH Baggerschurf

RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-

natürlicher Wassergehalt

Zustandszahl

Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

∑a. GW 

● 1,0 m

SW

e. GW

Grundwasser eingespiegelt

(Ruhewasserstand)

Sickerwasser

Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

gestörte Bodenprobe mit Labornummer

und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe

Datei: 18214-G-Anlage 2-2.bop



# Laboruntersuchungen


Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten

Ort: Breisach-Oberrimsingen

Auftrag: 18214/W-Ma

Aufschluss	Entnah tiefe [m]	nme- art <sup>1)</sup>	Labor- Nr.	Bodenbe- zeichnung nach DIN 4022	Boden- gruppe nach DIN 18196
BS4	1,05-1,30	GP	01	G, s, u'	GU
BS5	1,20-2,00	GP	02	G, s	GI

<sup>1)</sup> SP: Sonderprobe, GP: gestörte Probe





Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten

**Breisach-Oberrimsingen** 

Auftrag: 18214/W-Ma

Maßgebende Angaben zu Bodenschichten/Homogenbereichen nach VOB 2016 (z. T. Erfahrungs- bzw. Schätz-/Literaturwerte)

Homogenbereich/Schicht Straße	Schwarzdecke	Tragschicht	Decklage
Zusammensetzung	s. Abschn. 3.2	s. Abschn. 3.2	s. Abschn. 3.2
Bodengruppen nach DIN 18196 1)		GW, GU	UL, UM
Steinanteil/Blockanteil [Massen-%]			
Schichtunterkante [m u GOK]		s. Anlage 2	s. Anlage 2
Dichte [t/m³]		2,0 - 2,3	1,7 - 2,0
Wassergehalt w [%]		i.d.R. 4 - 12	5 - 30
Bezogene Lagerungsdichte I <sub>D</sub> [-]		0,15 bis > 0,15	
Konsistenz [-]			steif
Konsistenzzahl I <sub>c</sub> [-]			0,75 - 1
Plastizitätszahl I <sub>P</sub> [%]			4 - 20
undränierte Scherfestigkeit c <sub>u</sub> [kN/m²]			50 - 150
organischer Anteil [%]		< 2	< 2
Bodenklassen DIN 18300 2)		3 - 5	4, ggf. örtlich 2
Einbaukonfiguration/Materialqualität nach VwV Boden (2007) <sup>6)</sup>			Z1.2 s. Hinweis
Einbaukonfiguration/Materialqualität nach RC Erlass (MU 2004) <sup>7)</sup>	Z1.1 bis > Z2 s. Hinweis	Z1.1 bis > Z2 s. Hinweis	

<sup>&</sup>lt;sup>1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)</sup>: s. Erläuterungen

Hinweis: Orientierender Wert! Bei einer weitergehenden, vertiefenden Beprobung kann eine Abweichung von der angegebenen Einstufung nicht ausgeschlossen werden, s. Abschnitt Umwelttechnische / Abfalltechnische Hinweise.



Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten

**Breisach-Oberrimsingen** 

Auftrag: 18214/W-Ma

Maßgebende Angaben zu Bodenschichten/Homogenbereichen nach VOB 2016 (z. T. Erfahrungs- bzw. Schätz-/Literaturwerte)

Homogenbereich/Schicht Feld	Mutterboden	Auffüllung	Decklage	Rheinkiese
Zusammensetzung	s. Abschn. 3.2	s. Abschn. 3.2	s. Abschn. 3.2	s. Abschn. 3.2
Bodengruppen nach DIN 18196 1)	OH, OU	GU, GU*, UL, UM	UL, UM	GW, GI, GU
Steinanteil/Blockanteil [Massen-%]		n. b.		n. b.
Schichtunterkante [m u GOK]	s. Anlage 2	s. Anlage 2	s. Anlage 2	s. Anlage 2
Dichte [t/m³]		1,7 - 2,1	1,7 - 2,0	2,0 - 2,3
Wassergehalt w [%]		5 - 30	5 - 30	i.d.R. 4 - 10
Bezogene Lagerungsdichte I <sub>D</sub> [-]		< 0,15 bis > 0,35		0,15 bis > 0,65
Konsistenz [-]		steif	steif - halbfest	
Konsistenzzahl I <sub>c</sub> [-]		0,75 - 1,0	0,75 bis > 1,0	
Plastizitätszahl I <sub>P</sub> [%]		4 - 20	4 - 20	
undränierte Scherfestigkeit c <sub>u</sub> [kN/m²]		50 - 150	50 - 200	
organischer Anteil [%]		< 2	< 2	< 2
Bodenklassen DIN 18300 2)	1, 2	3, 4	4, ggf. örtlich 2	3 - 5

<sup>1), 2), 3), 4), 5), 6), 7):</sup> s. Erläuterungen

n. b. = nicht bestimmt



#### Erläuterungen zu Anlage 4.1

#### 1) Bodengruppen nach DIN 18196:

GE: enggestufte Kiese

GW: weitgestufte Kies-Sand-Gemische

GI: intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische

SE: enggestufte Sande

SW: weitgestufte Sand-Kies-Gemische

SI: intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU,GU\*: Kies-Schluff-Gemische GT,GT\*: Kies-Ton-Gemische SU,SU\*: Sand-Schluff-Gemische ST,ST\*: Sand-Ton-Gemische UL: leicht plastische Schluffe UM: mittelplastische Schluffe

UA: ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff

TL: leicht plastische Tone
TM: mittelplastische Tone
TA: ausgeprägt plastische Tone

OH: grob-, gemischtkörnige Böden m. humosen Beimengungen

OU: Schluffe mit organischen Beimengungen OT: Tone mit organischen Beimengungen HN: nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus)

HZ: zersetzte Torfe

#### <sup>2)</sup> Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 (nur nachrichtlich, nach VOB 2016 nicht mehr gültig):

1: Oberboden

2: Fließende Bodenarten

3: Leicht lösbare Bodenarten

4: Mittelschwer lösbare Bodenarten

5: Schwer lösbare Bodenarten

6: Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten

7: Schwer lösbarer Fels

#### 3) Boden- und Felsklassen nach DIN 18301 (nur nachrichtlich, nach VOB 2016 nicht mehr gültig):

BN1: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn bis 15% BN2: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn über 15%

BB1: bindig, flüssig bis breiig BB2: bindig, weich bis steif BB3: bindig, halbfest

BB4: bindig, fest bis sehr fest

BO1: Mudde. Humus und zersetzte Torfe

BO2: unzersetzte Torfe FV1: Fels entfestigt

FV2: Fels angewittert, Trennflächenabstand bis 30cm

FV3: Fels angewittert, Trennflächenabstand über 30cm

FV4: Fels unverwittert, Trennflächenabstand bis 10cm

FV5: Fels unverwittert, Trennflächenabstand 10-30cm

FV6: Fels unverwittert, Trennflächenabstand über 30cm

#### Für Lockergestein Zusatzklasse BS bei Steinen und Blöcken:

BS1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.% BS2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. %

BS3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

BS4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

Für Felsklasse FV2-6 Zusatzklasse FD:

FD1: einaxiale Festigkeit bis 20 N/mm<sup>2</sup>

EDO: circuiala Fastiala it 00 00 N/mm²

FD2: einaxiale Festigkeit 20-80 N/mm<sup>2</sup>

FD3: einaxiale Festigkeit 80-200 N/mm²

FD4: einaxiale Festigkeit 200-300 N/mm<sup>2</sup>

FD5: einaxiale Festigkeit über 300 N/mm<sup>2</sup>

<sup>4)</sup> Boden- und Felsklassen nach DIN 18319 (nur nachrichtlich, nach VOB 2016 nicht mehr gültig):

Für Lockergestein Zusatzklasse S bei Steinen und Blöcken:

S1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.%

S2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. %

S3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

S4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

Für Klasse F: Fels

FZ1: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²
FZ2: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²
FZ3: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²
FZ4: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²
FD1: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²
FD2: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²
FD3: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

FD4: Trennflächenabstand über 10 cm. Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

-D4: Frenntlächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200

Für Lockergesteine, Klasse L:

LN: nicht bindige Böden

LNE1: enggestuft, locker, Feinkorn bis 15 %
LNE2: enggestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %
LNE3: enagestuft, dicht. Feinkorn bis 15 %

LNW1: weit- oder intermittierend gestuft, locker, Feinkorn bis 15 % LNW2: weit- oder intermittierend gestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 % LNW3: weit- oder intermittierend gestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

LN1: locker, Feinkorn über 15 % LN2: mitteldicht, Feinkorn über 15 % LN3: dicht, Feinkorn über 15 % LBO1: organogen, breiig bis weich LBO2: organogen, steif bis halbfest

LBO3: organogen, fest Klasse LB: bindige Böden

LBM1: mineralisch, breiig bis weich LBM2: mineralisch, steif bis halbfest

LBM3: mineralisch, fest

Für bindige Böden Zusatzklassen Plastizität:

P1: leicht bis mittelplastisch P2: ausgeprägt plastisch

#### <sup>5)</sup> Rechenwerte für erdstatische Berechnungen, s. gesonderte Anlage

#### 6) Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten nach VwV Boden (2007)

Z0: uneingeschränkte Verwendung in bodenähnlichen Anwendungen

Z0\*: wie Z0, mit Einschränkungen

Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

>Z2: i.A. Entsorgung auf Deponie

#### 7) Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten nach RC Erlass (MU 2004)

Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen



Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten

**Breisach-Oberrimsingen** 

Auftrag: 18214/W-Ma

# Maßgebende Angaben zu Bodenkenngrößen (charakteristische Werte)

Bodenschicht /	Schicht- unterkante unter GOK	Feucht-/Auf- triebswichte	Scherfestigkeit des dränierten Bodens		maßgebender Steifemodul bei Erstbelastung	Wasser- durchlässig- keit
Homogenbereich			Reibungswinkel	Kohäsion		
	[m]	$\gamma_k/\gamma_k'$ [kN/m <sup>3</sup> ]	φ´ <sub>k</sub> [°]	c´ <sub>k</sub> [kN/m²]	E <sub>s</sub> [MN/m²]	k <sub>f</sub> [m/s]
Auffüllung		20/11	30 - 33	0		
Tragschicht	s. Anlagen-	21/11	35	0		
Decklage	teil 2	19/9	27,5	3	6 - 12	
Rheinkies		22/12	37	0	40 bis > 80	s. Anlage 5

0,20 - 0,25

0,15 - 0,20

0,10 - 0,15



# Ermittung des k<sub>f</sub>-Wertes aus der Kornverteilung nach der Kozeny/Carman - Gleichung

Kies:

Sand, kiesig:

Mittelsand, gleichkörnig:

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Neumatten

**Breisach-Oberrimsingen** 

18214/W-Ma

#### theoretischer Ansatz und Bedingungen:

wirksamer Porosität (n):

Korndurchmesser (d<sub>w</sub>):

d =	1	~ .	100%
u <sub>w</sub> –	$\int_{0}^{d_{100}} \frac{1}{x} \frac{\partial D}{\partial x} \cdot dx$	~	$\sum_{i=1}^{k} \frac{\Delta D_{i}[\%]}{d}$
	$d_0 \times \partial x$		1 41

Wichte Wasser  $\gamma_w$ : Viskosität Wasser ( $\eta$ ) Korrekturfaktor C1:

 $[kN/m^3]$   $[kN s/m^2]$ 

 $\gamma_w = 10$   $\eta_{10^{\circ}} = 1,02\text{E-}06$   $C_1: 180 - 270$ 

#### Kozeny/Carman - Gleichung:

$$k = \frac{1}{C_1} \bullet \frac{n^3}{(1-n)^2} \bullet \frac{\gamma_w}{\eta} \bullet d_w^2$$

#### Datengrundlage aus Kornverteilung:

Labor-Nr.:	or-Nr.: d <sub>i</sub> [mm]						d <sub>w</sub> [m]		
01	0,06	0,11	0,34	0,24	0,38	0,74	2,19	8,57	0.0005
ΔD <sub>i</sub> [%]	6,3	3,7	5	3	3	2	17	60	0,0005
Labor-Nr.:				d <sub>i</sub> [	mm]				d <sub>w</sub> [m]
02	0,06	0,09	0,20	0,38	0,80	2,86	6,43	15,34	0.0005
ΔD <sub>i</sub> [%]	4,9	5,1	7	3	4	10	15	51	0,0005

	k-Wert	k <sub>f,korr</sub> -Wert
	[m/s]	[m/s]
Labor-Nr.: 01	1,54E-04	3,09E-05
Labor-Nr.: 02	1,42E-04	2,83E-05

Bedingungen:				
n	C <sub>1</sub>			
0,2	220			
0.2	220			



## Anhang A

Unterlagen zur orientierenden Schadstoffuntersuchung (Aufsteller: solum, büro für boden + geologie, Freiburg i. Br.)

Anlage A1: Probenzusammenstellung

Anlage A2: Tabellen zu den Schadstoffgehalten

Anlage A3: Abfalltechnische Bewertung der Analyseproben

Anlage A4: Prüfbericht B1808827 (Biolab Umweltanalysen GmbH, Braunschweig)

Anlage A5: Prüfbericht B1808829 (Biolab Umweltanalysen GmbH, Braunschweig)

Tel. 0761/70319-0

Bankverbindung:

Sparkasse Freiburg IBAN:DE22 6805 0101 0002 0465 43

# Anlage A1: Probenzusammenstellung

 Tabelle 1: Probenmanagement (Verzeichnis der Analyseproben)

Homogenbereich	Material*	Probe	Tiefe [m]	Bezeichnung Einzelproben	Analysenumfang
	Bituminös	P1	0,00-0,26	BS2-1; 0,00-0,26	
Schwarzdecke	Bituminös	P2	0,00-0,17	BS6-1a: 0,00-0,17	PAK
	Teerhaltig	P3	0,17-0,26	BS6-1b: 0,17-0,26	
Transhight	Kies, sandig, schwach schluffig	P4	0,30-0,70	BS2-2; 0,30-0,70	PAK
Tragschicht	Kies, sandig, schwach schluffig	P5	0,30-0,45	BS6-2; 0,30-0,45	PAN
Decklage	Schluff, sandig, schwach kiesig	P6	0,55-1,00	BS6-3; 0,55-1,00	PAK

<sup>\*</sup>Genaue Beschreibung der Substrate siehe Geotechnischer Bericht



# Anlage A2: Tabellen zu den Schadstoffgehalten

Tabelle 2: Organische Schadstoffe im Straßenbaustoff

Probe	Material	Tiefe [m]	<b>PAK</b> [mg/kg]	Benzo(a)pyren [mg/kg]	Phenolindex [mg/l]		
P1	Schwarzdecke	0,00-0,26	<5,0	<0,30	-		
P2	Schwarzdecke	0,00-0,17	<5,0	<0,30	-		
P3	Schwarzdecke	0,17-0,26	2400	110	-		
P4	Kies, sandig, schwach schluffig	0,30-0,70	<1,0	<0,06	-		
P5	Kies, sandig, schwach schluffig	0,30-0,45	60	5,2	-		
Verwertungsk	Verwertungsklassen (Vwk) für Straßenbaustoffe nach RuVaStB 01						
Vwk A – Ausbauasphalt			≤25	-	≤0,1		
Vwk B – Ausba	ustoff mit teer-/ pechtypischen Be	standteilen	>25	-	≤0,1		
	austoff mit teer-/ pechtypischen Be		Wert ist anzugeben	-	>0,1		
Abgeleitete O	rientierungswerte (Spiegeleinträ	ige, MUV Baden-\	Württemberg, 2002)				
Abfall nicht bes	onders überwachungsbedürftig		bis 200	bis 50	bis 50		
	rs überwachungsbedürftig		>200	>50	>50		
Verwertung von Baustoffrecycling-Material (MUV Baden-Württemberg, 2004)							
Z1.1			≤10	-	≤0,02		
Z1.2			≤15	-	≤0,05		
Z2			≤35	-	<0,1		

Tabelle 3: Erläuterungen zur Tabelle "Organische Schadstoffe im Straßenbaustoff"

Abkürzung	Erläuterung
P/ MP/ PP	Einzelprobe/ Mischprobe/ Prüfprobe
SCH/ BS/ RS	Baggerschurf/ Kleinrammkernbohrung/ Rammsondierung
-	Es wird kein Zuordnungswert bzw. Orientierungswert angegeben/ Analyse nicht durchgeführt

Tabelle 4: Schadstoffgehalte im Feststoff [mg/kg], VwV Boden Teil 2

Probe	Humus <sup>4</sup>	PAK <sub>16</sub>	Benzo(a)	MKW	MKW	BTEX	LHKW	EOX	PCB <sub>6</sub>	Cyanid
			pyren	C10-22	C10-40					(ges)
P6	<8%	6,1	0,53	-	-	-		-	-	-
VwV Boden (200	VwV Boden (2007) Zuordnungswerte									
Z0 Sand/ Lehm/ S	Schluff/ Ton	3	0,3	100	-	1	1	1	0,05	-
Z0*IIIA		3	0,3	100	-	1	1	1	0,05	-
Z0*		3	0,6	200	400	1	1	1	0,1	-
Z1.1		3	0,9	300	600	1	1	3	0,15	3
Z1.2		9	0,9	300	600	1	1	3	0,15	3
Z2		30	3	1.000	2.000	1	1	10	0,5	10

Tabelle 5: Erläuterungen zu den Tabellen "Schadstoffgehalte im Feststoff/ Eluat" nach VwV Boden

Abkürzung/ Hochzahl	Erläuterung
P/ MP/ PP	Einzelprobe/ Mischprobe/ Prüfprobe
-	Es wird kein Zuordnungswert angegeben/ Analyse nicht durchgeführt
<bg< td=""><td>Wert liegt unter der Bestimmungsgrenze</td></bg<>	Wert liegt unter der Bestimmungsgrenze
1	Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium
2	Auf die Öffnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhöhte Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen
3	Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg
4	Schätzwert



# Anlage A3: Abfallrechtliche Bewertung der Analyseproben

Tabelle 6: Abfallrechtliche Bewertung nach Zuordnungswerte

Homogenbereich	Material	Probe	relevanter Schadstoff	VwV Boden	RC- Erlaß	Abfall besonders überwachungsbedürftig
	Bituminös	P1	-	-	Z1.1	Nein
Schwarzdecke	Bituminös	P2	-	-	Z1.1	Nein
	Teerhaltig	P3	PAK	-	>Z2	Ja
Tragschicht	Kies, sandig, schwach schluffig	P4	-	-	Z1.1	Nein
	Kies, sandig, schwach schluffig	P5	PAK	-	>Z2	Nein
Decklage	Schluff, sandig, schwach kiesig	P6	PAK	Z1.2	-	Nein



Biolab Umweltanalysen GmbH · Bienroder Weg 53 · 38108 Braunschweig

solum Herr Spatz Basler Straße 19 79100 FREIBURG i.Br. Bienroder Weg 53 D-38108 Braunschweig Telefon 05 31-31 30 00 Telefax 05 31-31 30 40 E-Mail info@biolab.de

Braunschweigische Landessparkasse IBAN: DE75 2505 0000 0001 7430 95 BIC: NOI ADE2HXXX

Deutsche Bank Braunschweig IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00 BIC: DEUTDE2H270

Geschäftsführer: Dipl.- Chemiker Martin Mueller von der Haegen

Amtsgericht Braunschweig HRB 3263

Braunschweig, 04.12.2018

#### Analysenbericht B1808827

Auftrag : A1808332

Ihr Projekt : 2018 145 / IG BV Neumatten Breisach

Probenahme : Auftraggeber Probeneingang : 30.11.2018 Analysenabschluss : 04.12.2018 Verwerfdatum : 30.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wie Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 30.11.2018 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ellen Mueller von der Haegen (Auftragsmanagerin)

Der Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Seite 1 von 2











#### **Untersuchte Proben**

Labornummer	Matrix	Probenbezeichnung	
P1828861	Boden	P4	Tragschicht
P1828862	Boden	P5	Tragschicht
P1828863	Boden	P6	

#### $\underline{Untersuchung sergebnisse}$

		P1828861	P1828862	P1828863
		P4	P5	P6
Trockenrückstand	Gew.%	97,9	96,3	88,2
Polyzyklische aromatische Kohlenwa	sserstoffe (PAK)			
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,06	0,18	< 0,06
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,06	0,23	< 0,06
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,06	0,46	< 0,06
Fluoren	mg/kg TS	< 0,06	1,2	< 0,06
Phenanthren	mg/kg TS	< 0,06	6,3	0,47
Anthracen	mg/kg TS	< 0,06	3,4	0,27
Fluoranthen	mg/kg TS	0,063	10	1,1
Pyren	mg/kg TS	< 0,06	<b>7,</b> 5	0,79
Benzo[a]anthracen	mg/kg TS	< 0,06	5,4	0,58
Chrysen	mg/kg TS	< 0,06	5,8	0,63
Benzo[b]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,06	4,7	0,55
Benzo[k]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,06	1,7	0,23
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	< 0,06	5,2	0,53
Dibenzo[a,h]anthracen	mg/kg TS	< 0,06	1,1	0,13
Benzo[g,h,i]perylen	mg/kg TS	< 0,06	3,2	0,36
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	mg/kg TS	< 0,06	3,5	0,38
Summe PAK (16 nach EPA)	mg/kg TS	< 1,0	60	6,1

#### Untersuchungsmethoden

#### Laboranalysen

Parameter	Methodennorm	
Trockenrückstand	DIN ISO 11465 1996-12	Q
PAK in Boden	DIN ISO 18287 2006-05	0



Biolab Umweltanalysen GmbH · Bienroder Weg 53 · 38108 Braunschweig

solum Herr Spatz Basler Straße 19 79100 FREIBURG i.Br. Bienroder Weg 53 D-38108 Braunschweig Telefon 05 31-31 30 00 Telefax 05 31-31 30 40 E-Mail info@biolab.de

Braunschweigische Landessparkasse IBAN: DE75 2505 0000 0001 7430 95 BIC: NOI ADE2HXXX

Deutsche Bank Braunschweig IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00 BIC: DEUTDE2H270

Geschäftsführer: Dipl.- Chemiker Martin Mueller von der Haegen

Amtsgericht Braunschweig HRB 3263

Braunschweig, 04.12.2018

#### Analysenbericht B1808829

Auftrag : A1808330

Ihr Projekt : 2018 145 / IG BV Neumatten Breisach

Probenahme : Auftraggeber Probeneingang : 30.11.2018 Analysenabschluss : 04.12.2018 Verwerfdatum : 30.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wie Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 30.11.2018 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ellen Mueller von der Haegen (Auftragsmanagerin)

Der Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Seite 1 von 2











#### **Untersuchte Proben**

Labornummer	Matrix	Probenbezeichnung	
P1828857	Asphalt	P1	
P1828858	Asphalt	P2	
P1828859	Asphalt	P3	

#### $\underline{Untersuchung sergebnisse}$

		P1828857	P1828858	P1828859
		P1	P2	Р3
Polyzyklische aromatische Kohlenwa	sserstoffe (PAK)			
Napthalin	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	49
Acenaphthylen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	9,8
Acenaphthen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	59
Fluoren	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	130
Phenanthren	mg/kg OS	0,52	< 0,30	530
Anthracen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	190
Fluoranthen	mg/kg OS	< 0,30	0,37	430
Pyren	mg/kg OS	< 0,30	0,31	300
Benzo[a]anthracen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	150
Chrysen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	150
Benzo[b]fluoranthen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	110
Benzo[k]fluoranthen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	53
Benzo[a]pyren	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	110
Dibenzo[a,h]anthracen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	17
Benzo[g,h,i]perylen	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	41
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	mg/kg OS	< 0,30	< 0,30	47
Summe PAK (16 nach EPA)	mg/kg OS	< 5,0	< 5,0	2.400

#### Untersuchungsmethoden

#### Laboranalysen

Parameter	Methodennorm	
PAK in Asphalt	LUA Merkblatt 1 Abs.7.2 2000-07	Q



# büro für boden + geologie

#### Anhang B

Allgemeine Hinweise für den Umgang mit Erdaushub

#### Verwertung

- Für die Bau- und Erdstoffe, sofern sie nicht auf dem Grundstück verbleiben können, ist je nach Zuordnungswerten eine geeignete Verwertungsmöglichkeit auszuwählen. Es sollte vor Auftragsvergabe geklärt werden, wer den Entsorgungsweg bestimmt (AG oder AN). Die abfalltechnischen Randbedingungen sind dann mit dem ausgewählten Entsorgungsunternehmen abzuklären. Einzelheiten sollten im Vorfeld der Auftragsvergabe im Rahmen eines Bietergespräches abgestimmt werden
- In der Regel werden für die Entsorgung der Aushubmaterialien von Seiten des Entsorgungsunternehmers weitere Beprobungen (bspw. Haufwerksbeprobung) und Laboranalysen (bspw. nach Deponieverordnung) gefordert. Eine Abweichung von der bisherigen Einstufung kann daher nicht ausgeschlossen werden
- Ggf. kann die Zwischenlagerung des Materials zu Deklarationszwecken erforderlich werden (Haufwerksbeprobung). Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Zwischenlagerung auf dem Baugrundstück zu Behinderungen im Bauablauf führen kann. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Entsorgung des Aushubs zeitlich und räumlich von den Rohbauarbeiten zu trennen
- Im Fall einer Zwischenlagerung bis zur vorgesehenen Verwertung, sollten die Materialien gegen Witterungseinflüsse geschützt werden (bspw. abplanen). Bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass Beeinträchtigungen durch Sicker-, Stau- und Grundwasser vermieden werden
- Bei einer Verwertung von Aushubmaterialien außerhalb des Plangebietes sind am Aufbringungsort die Einbaukriterien nach RC-Erlaß/ VwV Boden zu beachten. (bspw. beim Einbau in ein technisches Bauwerk). Insbesondere sind die hydrogeologischen Randbedingungen am Aufbringungsort zu prüfen. Die Wasserschutzgebietsverordnungen sind zu berücksichtigen. Die bautechnische Eignung des Bodenmaterials sollte im Vorfeld geprüft werden
- Bei einer Verwendung innerhalb des Plangebietes sollte geprüft werden, ob aus bodenschutzrechtlicher Sicht Beeinträchtigungen vorliegen können

#### **Baubetrieb**

- Bei Auftreten von auffälligem Bodenmaterial während der Baumaßnahme (bspw. bisher nicht erkannte Belastungen, oder bodenfremden Beimengungen) ist der Gutachter hinzuzuziehen. Auffälliges Bodenmaterial muss auf jeden Fall separiert werden. Die ausgebauten Materialien dürfen nicht vermischt werden, da sonst eine Verschlechterung eintreten kann (Verschlechterungsverbot), die in der Regel mit Mehrkosten verbunden ist
- Der Aushub sollte frei von Störstoffen sein. Ggf. vorhandene Störstoffe (bspw. Folie, Kunststoffe) und Wurzelreste sind im Fall der Entsorgung zu entfernen. Bei Störstoffgehalten können deutlich erhöhte Entsorgungskosten anfallen